

modèle 5 eb année 1999-2002

bras de fourche complet droit 150€
bras de fourche complet gauche 150€
fourreau nu de fourche droit 20€
Etrier AR avec durite 35€
platine nue d'étrier AR 15€
Entretoise support couronne AR 20€
Phare av super état 190€
Phare av coté droit cassé 100€
Tête de fourche rouge râpé léger 190€
Coque selle AR rouge râpée 90€
Passage de roue rouge 50€
Flanc carénage rouge état neuf 90€
½ sabot carénage noir droit 50€
½ sabot carénage noir gauche 50€
garde boue av jaune 2 fixations cassées 30€
garde boue AR noir 30€
intérieur tête de fourche noir droit 20€
intérieur tête de fourche noir gauche 20€
selle passager 50€
manchon air souple 15€
rétro droit 40€
intérieur flanc de carénage peint noir droit 20€
intérieur flanc de carénage peint noir gauche 20€
cache bocal refroidissement 10€
petit cache dans le châssis 10€
toile caoutchouc sous les carbus avec support 5€
platine droite nue pilote 25€
demi guidon droit 40€
embout demi guidon droit 15€
neiman avec clef 50€

modèle 5 sl année 2003-2005

radiateur tordu mais étanche 100€
coque AR rouge bon état 150€
cache intérieur flanc carénage peint noir droit 20€
½ sabot carénage noir droit 50€
½ sabot carénage noir gauche 50€
passage de roue rouge 50€
4/1 origine état neuf 90€